


陶磁器釉薬の表面性状解析

汚れ落ちの良い陶磁器を開発するため、釉薬の表面性状をレオメーター等で測定・解析した結果の紹介

1. はじめに



2. 釉薬の表面性状と炊飯米付着性




3. 試料調製方法




4. 表面性状評価方法



5. 結果(ぬれ性)



6. 結果(表面粗さ)



7. 付着性評価方法



8. 結果(付着性評価)

